

АКТ № 1

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва06 февраля 2022

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 13 по адресу: ул Щипок с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
<u>1-71</u>	<u>При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.</u>	<u>Да.</u>

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.
П.

Уауро

Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

Ефремкин

АКТ № 2

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. МоскваОбъект № 232

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 9, по адресу: переулок Стремянный с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-72.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 3обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

Образцово 232

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 35, по адресу: переулок Стремянный с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-62.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.

Жуков

Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.

Ефрешкин

АКТ № 4обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещенияхг. Москва8 декабря 2012

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 14 по адресу: 5-ый Монетчиковский переулок с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-30, кроме 13.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

АКТ № 5

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

09 февраля 2012

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 23, по адресу: Вишняковский переулок с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-52, кроме 2.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.

Наумов

Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.

Ефрешкин

АКТ № 6

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва10.09.2013

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 30, стр. 1, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
51-66	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 7

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

10 февраля 23

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 30, стр. 2, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет).
1-30.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.
М.П.

Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефрешкин Г. Н.
М.П.

АКТ № 8

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

10 декабря 2012

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 30, стр. 3, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
31-50.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 9обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещенияхг. Москва13.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григориен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефревкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 35-37, стр. 1, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-72.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой сис- темы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григориен В. И.

М.П.

Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефревкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 10

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва13.08.23г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 35-37, стр. 2, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
73-144.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 11

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

13.02.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 54, стр. 1, по адресу: ул. Пятницкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
2, 2а, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 6б, 7.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 12

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

15 февраля 2021

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 41, стр. 1 по адресу: ул. Люсиновская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-182.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.

*Handwritten signature of V.I. Grigoriushen*

Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.

*Handwritten signature of G.N. Efremkin*

АКТ № 13

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва20.08.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 40, стр. 1 по адресу: ул. Дубининская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
<u>1-214</u>	<u>При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.</u>	<u>Да.</u>

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 14

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

20.02.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 20, стр.1 по адресу: ул. Дубининская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-128.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 15

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва21.02.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 6, по адресу: ул. Дубининская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
2-108.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 16

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва21.02.23

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 34, корп. 5, по адресу: ул. Большая Серпуховская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-95.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 17

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москвадл. 02. 232

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 34, корп. 4, по адресу: ул. Большая Серпуховская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-80.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 18

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

21.08.2022

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 31, корп. 4, по адресу: ул. Большая Серпуховская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
п. 9: 121-136, 353-360;	При визуальном осмотре и	Да.
п. 10: 137-152, 361-368.	мониторинге технического	
	состояния общедомовой сис-	
	темы вентиляции, дефектов	
	не обнаружено.	

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 19

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

дд. Дд. 23

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 46 по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-62.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.

Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 20

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

22.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 40 по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
49, 50, 54, 55, 56, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.

Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 24

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

24 апреля 15

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 33, корп. 2, по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
109-216.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой сис- темы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 24

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва24 февраля 23

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 33, корп. 1, по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-108.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 23

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва27 февраля 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 15, стр. 1, по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-168, кроме 5.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 24

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва14.08.2003

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 15/17 по адресу: 6-ой Монетчиковский переулок с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
<u>1-72.</u>	<u>При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.</u>	<u>Да.</u>

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.



АКТ № 45

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

дд. Ог. ддз

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 28 по адресу: переулок 1-й Щипковский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-84.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.
	При визуальном осмотре и мониторинге технического	

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 26

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

дд.02.23г

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 25 по адресу: переулок 1-й Щипковский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-52, кроме 3, 16, 17.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 24

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

дд. мм. гг.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 17 по адресу: переулок 1-й Шипковский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-55.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 28

обследование технического состояния
вентиляционных каналов

г. Москва30.01.2003г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, заместитель главного инженера ООО: «Профновации» Тактаров Р. Н., чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефревкин Геннадий Николаевич, произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме №47 по адресу: проезд Шипиловский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-192.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Зам. Гл. инженера ООО «Профновации»: Тактаров Р.Н.
М.П.



Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефревкин Г. Н.
М.П.

АКТ № 219

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

31.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, заместитель главного инженера ООО: «Профновации» Тактаров Р. Н., чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрекин Геннадий Николаевич, произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме №43, корп. 1 по адресу: проезд Шипиловский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-128.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Зам. Гл. инженера ООО «Профновации»: Тактаров Р.Н.
М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрекин Г. Н.
М.П.

