

03. 04. 2023

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

[illegible]

Начальник РЭП 60
М.П.

Чистильщик ООО
М.П. "Восприимтаж"

АКТ № 2

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва03.07.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 31, корп. 4 по адресу: ул. Большая Серпуховская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
п. 9: 121-136, 353-360;	При визуальном осмотре и	Да.
п. 10: 137-152, 361-368.	мониторинге технического	
	состояния общедомовой сис-	
	темы вентиляции, дефектов	
	не обнаружено.	

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 3обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещенияхг. Москва03. 04. 2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 46 по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-62.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 4

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва04.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 9, по адресу: переулок Стремянный с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-72.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 5

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

04.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григориен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 35, по адресу: переулок Стремянный с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-62.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой сис- темы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григориен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 6обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещенияхг. Москва04.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 40, стр. 1 по адресу: ул. Дубининская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
<u>1-214</u>	<u>При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.</u>	<u>Да.</u>

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 30

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва05.05.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришин Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 10 по адресу: ул. Валовая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
<u>1-40</u>	<u>При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.</u>	<u>Да.</u>

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришин В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



AKT № 20

исследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

11.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григорийен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 20, стр.1 по адресу: ул. Дубининская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

[illegible]

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришин В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефремкин Г. Н.

M.Π



г. Москва

07.04.2023

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

[illegible]

М.П.



М.П.



АКТ № 10обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

05.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоршён Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 28 по адресу: переулок 1-й Щипковский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-84.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.
	При визуальном осмотре и мониторинге технического	

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоршён В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.



АКТ № 16

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

07.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 34, корп. 4, по адресу: ул. Большая Серпуховская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-80.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 17

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва07.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 34, корп. 5, по адресу: ул. Большая Серпуховская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-95.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой сис- темы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

АКТ № 7обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещенияхг. Москва05.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 40 по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
49, 50, 54, 55, 56, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 8обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещенияхг. Москва04.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 41, стр. 1 по адресу: ул. Люсиновская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
<u>1-182.</u>	<u>При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.</u>	<u>Да.</u>



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 9

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва04.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 17 по адресу: переулок 1-й Щипковский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003; ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-55.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

АКТ № 11

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва05.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 14 по адресу: 5-ый Монетчиковский переулок с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-30, кроме 13.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 12

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва05.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 15/17 по адресу: 6-ой Монетчиковский переулок с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-72.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 13

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва06.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 15, стр. 1, по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-168, кроме 5.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 14

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва06.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 33, корп. 1, по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-108.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.

«Профновации»



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.

«Вентреммонтаж»

АКТ № 15

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва06. 04. 2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 33, корп. 2, по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
109-216.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 13

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва11.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 6, по адресу: ул. Дубининская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
2-108.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 21

исследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва11.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григорийен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели исследование состояния вентиляционных каналов в доме № 30, стр. 1, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
51-66	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григорийен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 22

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

12.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 30, стр. 2, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет).
1-30.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 23

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва12.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 30, стр. 3, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
31-50.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 24

исследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва12.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели исследование состояния вентиляционных каналов в доме № 35-37, стр. 1, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-72.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой сис- темы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.

Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 25

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва13.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 35-37, стр. 2, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
73-144.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 27

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

14.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 13 по адресу: ул Щипок с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-71	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 43

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

16.08.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришин Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 10/1 по адресу: переулок 3-й Монетчиковский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
3-12, 16-24	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришин В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 26

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

14.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 54, стр. 1, по адресу: ул. Пятницкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
2, 2а, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 6б, 7.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.

