

АКТ № 1

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва08 сентября 23

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, заместитель главного инженера ООО: «Профновации» Тактаров Р. Н., чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефревкин Геннадий Николаевич, произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме №43, корп. 1 по адресу: проезд Шипиловский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-128.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Зам. Гл. инженера ООО «Профновации»: Тактаров Р.Н.
М.П.



Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефревкин Г. Н.
М.П.



АКТ № *2*

обследование технического состояния
вентиляционных каналов

г. Москва*18 сентября 23*

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, заместитель главного инженера ООО: «Профновации» Тактаров Р. Н., чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрекин Геннадий Николаевич, произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме №47 по адресу: проезд Шипиловский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-192.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Зам. Главного инженера ООО «Профновации»: Тактаров Р.Н.
М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрекин Г. Н.
М.П.



АКТ № 3

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва11.09.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 17 по адресу: переулок 1-й Щипковский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-55.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 4

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва12.09.23г

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 25 по адресу: переулок 1-й Щипковский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-52, кроме 3, 16, 17.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.

Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

АКТ № 5

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

12.09.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 28 по адресу: переулок 1-й Щипковский с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-84.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.
	При визуальном осмотре и мониторинге технического	



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

АКТ № 6обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещенияхг. Москва13.09.13

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 14 по адресу: 5-ый Монетчиковский переулок с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-30, кроме 13.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 7

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

14.09.23

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 15/17 по адресу: 6-ой Монетчиковский переулок с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-72.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 8

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

15-09.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 23, по адресу: Вишняковский переулок с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-52, кроме 2.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 9

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

18.09.23

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 20, стр.1 по адресу: ул. Дубининская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-128.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 10

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

19.09.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 40, стр. 1 по адресу: ул. Дубининская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-214	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 11

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва20.09.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 41, стр. 1 по адресу: ул. Люсиновская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-182.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

АКТ № 12

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москвад. 09.232

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 30, стр. 1, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
51-66	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.
М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.
М.П.

АКТ № 13

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

24.09.23

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 30, стр. 2, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет).
1-30.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.

Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 14

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва24.09.23

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 30, стр. 3, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
31-50.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.

Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 15

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва22.09.23.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 35-37, стр. 1, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-72.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.

Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 16

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

22.09.23.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григорищен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 35-37, стр. 2, по адресу: ул. Новокузнецкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
73-144.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григорищен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 14

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

25.09.23

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 54, стр. 1, по адресу: ул. Пятницкая с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
2, 2а, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 6б, 7.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 18

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

26.09.2012

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 31, корп. 4, по адресу: ул. Большая Серпуховская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
п. 9: 121-136, 353-360; п. 10: 137-152, 361-368.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой сис- темы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 19

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

27-09. 2022

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 34, корп. 5, по адресу: ул. Большая Серпуховская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-95.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 20

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва28.09.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 34, корп. 4, по адресу: ул. Большая Серпуховская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-80.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.



Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.

АКТ № 21

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва29.09.2013

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 46 по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-62.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.



АКТ № Ad

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

04.10.23

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 40 по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
49, 50, 54, 55, 56, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68 72, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 23

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва03.10.23.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентремонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 33, корп. 2, по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
109-216.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентремонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 24

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

03.10.23

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 33, корп. 1, по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-108.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 25

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

05.10.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 15, стр. 1, по адресу: ул. Большая Пионерская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-168, кроме 5.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 26

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва

06.10.2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 9, по адресу: переулок Стремянный с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-72.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 27

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва09.10.2013

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефремкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 35, по адресу: переулок Стремянный с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-62.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефремкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 28

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва11.10.2013г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 13 по адресу: ул Шипок с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
1-71	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.



АКТ № 29

обследование технического состояния вентиляционных
каналов в газифицированных помещениях

г. Москва13.10.2023.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, начальник РЭП ООО: «Профновации» Григоришен Василий Иванович, чистильщик ООО «Вентреммонтаж» Ефрешкин Геннадий Николаевич, произвели обследование состояния вентиляционных каналов в доме № 6, по адресу: ул. Дубининская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, ЖНМ -2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003»

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Обнаруженные дефекты вентиляционного канала	Пригодность вентиляционного канала (Да, Нет)
2-108.	При визуальном осмотре и мониторинге технического состояния общедомовой системы вентиляции, дефектов не обнаружено.	Да.

Начальник РЭП ООО «Профновации»: Григоришен В. И.

М.П.



Чистильщик ООО «Вентреммонтаж»: Ефрешкин Г. Н.

М.П.

